



**COMUNE DI FORMICOLA**  
PROVINCIA DI CASERTA



---

**PUC**  
**PIANO URBANISTICO COMUNALE**  
(L.R. n° 10 del 12.10.2016 - Regolamento di attuazione n° 1 del 14.09.2017 - BURC n° 53 del 08.09.2017 - L.R. n° 19 del 22.06.2017 e s.m.i.)

---

**CARTA DELLE INDAGINI**  
(L.R. n° 9 del 07.01.1983 - D.M. 17.01.2016)

Il Tecnico incaricato  
Dott. Geol. Vincenzo D'Angelo



---

Codice Elaborato	Data	Codice commessa	Revisione	Scala
TAV_G3_1	Ottobre 2022	inv_201036_2022	01	1:8.000

**Legenda**

- Indagini geognostiche e geofisiche di nuova acquisizione PUC anno 2022**
- N° 2 Sondaggi geognostici a c.c. con prova down-hole S1
  - N° 4 Prove penetrometriche SPT
  - N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio
  - N° 8 Prospettive sismiche MASW
  - N° 12 Microtremori a stazione singola
- Database archivio comunale (DBC)**
- DBC\_1 - Indagini allegato al PRG vigente (1986)**
  - N° 7 Sondaggi a c.c. S1
  - N° 3 Sondaggi geognostici a c.c. con prova down-hole S1
  - N° 20 Prove penetrometriche SPT
  - N° 10 Analisi geotecniche di laboratorio
  - N° 29 Prospettive sismiche a rifrazione
  - N° 16 Prove penetrometriche statiche CPT
  - N° 9 Sondaggi elettrici verticali SEV
  - DBC\_2 - Indagini allegato al PP (2001)**
  - N° 5 Sondaggi a c.c. S1
  - N° 8 Prove penetrometriche SPT
  - DBC\_3 - Indagini allegato ai «Lavori di potenziamento delle infrastrutture e di costruzione di incubatori d'impresa in area per attività produttiva» (2014)**
  - N° 7 Sondaggi a c.c. S1
  - N° 24 Prove penetrometriche SPT
  - N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio
  - N° 17 Prove di compressione monossiale ad esposizione laterale libera
  - N° 4 Prospettive sismiche a rifrazione SR1
  - N° 2 Prospettive sismiche MASW MW
  - N° 2 Microtremore a stazione singola HVSR HV0
  - DBC\_4 - Indagini allegato ai lavori di messa in sicurezza dei dissesti di maggiore impatto relativi ad abitati ed infrastrutture - Centro abitato (2020)**
  - N° 2 Sondaggi a c.c. S1
  - N° 7 Prove penetrometriche SPT
  - N° 5 Prove penetrometriche dinamiche DPSH DP1
  - N° 5 Microtremore a stazione singola HVSR HV0
  - DBC\_5 - Indagini allegato al progetto per l'impianto della casa albergo per anziani alla Via Campo Vecchio (2016)**
  - N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH DP1
  - N° 1 Prospettiva sismica MASW MW
  - DBC\_6 - Indagini allegato al progetto per i lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell'infanzia e dell'annessa palestra alla Via Campo Vecchio (2017)**
  - N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH DP1
- Database archivio privato**
- Sondaggio a c.c. S
  - Prova penetrometrica dinamica DPSH DP
  - Prospettiva sismica MASW MW
  - DBP\_1 - Indagini allegato al Piano di lottizzazione alla Loc. Puffilo - Condittole Soc. Coop. Edilizia Maria S.S. del Castello S. J (1987)**
  - N° 3 Sondaggi a c.c.
  - N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio
  - N° 2 Prospettive sismiche a rifrazione
  - DBP\_2 - Indagini allegato alla relazione geologica per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato per civile abitazione sito alla Via G. Casalelli - Condittole, Casale Sciacardi (2014)**
  - N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH
  - N° 1 Prospettiva sismica MASW
  - DBP\_3 - Indagini allegato alla relazione geologica per la ristrutturazione e straordinaria manutenzione di un fabbricato urbano sito alla Via Medici - Condittole, Casaglia B. (2011)**
  - N° 1 Sondaggio a c.c.
  - DBP\_4 - Indagini allegato alla relazione geologica per l'intervento di ristrutturazione con fabbricatone e la ricostruzione di un fabbricato sito alla Via Platano - Condittole, Puffilo (2012)**
  - N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH
  - N° 1 Prospettiva sismica MASW
  - DBP\_5 - Indagini allegato alla relazione geologica per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale sito alla Loc. S. Santa Maria a Casale - Condittole Soc. Agricola "Trilogia" s.r.l.s. (2013)**
  - N° 1 Prova penetrometrica dinamica DPSH
  - DBP\_6 - Indagini allegato alla relazione geologica per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito alla Via Medici - Condittole, Lupat. A. (2015)**
  - N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH
  - DBP\_7 - Indagini allegato alla relazione geologica per lavori di ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare residenziale alla Via Marzano - Condittole, Di Rubba E. (2020)**
  - N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH
  - DBP\_8 - Indagini allegato alla relazione geologica per i lavori di ristrutturazione con ampliamento di un fabbricato rurale sito alla Via Marzano - Condittole, Di Rubba E. (2020)**
  - N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH
  - DBP\_9 - Indagini allegato alla relazione geologica per i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato sito alla Via Cavallari - Condittole, Luongo D. (2017)**
  - N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH

