Dott. Geol. Vincenzo D'Angelo
Via Nazionale Appia, 81 - Loc. Pantano
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
Tel. 0823/842.111 - 0823/842.112
Cell. 338/6123784
e-mail: geologo@gmail.com
pec: geologo@pec.vincenzodangelo.it

COMUNE DI FORMICOLA

PROVINCIA DI CASERTA

PUC

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. n° 16 del 22.12.2004 - Regolamento di Attuazione n° 4 del 04.08.2011 - AGRO n° 33 del 09.08.2011 - L.R. n° 19 del 22.06.2017 e s.m.i.)

CARTA DELLE INDAGINI

(L.R. n° 9 del 07.01.1983 - D.M. 17.01.2018)

Il Tecnico Incaricato

Dott. Geol. Vincenzo D'Angelo

Firmato digitalmente da: Vincenzo D'Angelo
CN = Vincenzo D'Angelo
O = Ordine dei Geologi della Campania
C = IT

Codice Elaborato	Data	Codice commessa	Revisione	Scala
TAV. G3_1	Giugno 2022	puc_09/2022_2022	00	1:5.000

Legenda

Indagini geognostiche e geofisiche di nuova acquisizione PUC anno 2022

N° 2 Sondaggi geognostici a c.c. con prova down-hole.	S1
N° 4 Prove penetrometriche SPT.	
N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio.	
N° 8 Prospezioni sismiche MASW.	MW
N° 12 Microtremori a stazione singola.	HV

Database archivio comunale (DBC)

DBC_1 - Indagini allegate al PRG vigente (1986).	
N° 7 Sondaggi a c.c.,	S1
N° 3 Sondaggi geognostici a c.c. con prova down-hole.	S1
N° 20 Prove penetrometriche SPT.	
N° 10 Analisi geotecniche di laboratorio.	
N° 29 Prospezioni sismiche a rifrazione.	R
N° 16 Prove penetrometriche statiche CPT.	
N° 9 Sondaggi elettrici verticali SEV.	
DBC_2 - Indagini allegate al PIP (2001).	
N° 5 Sondaggi a c.c.,	S1
N° 8 Prove penetrometriche SPT.	
DBC_3 - Indagini allegate al «Lavori di potenziamento delle infrastrutture e di costruzione di incubatori d'impresa in area per attività produttive» (2014).	
N° 7 Sondaggi a c.c.,	S1
N° 24 Prove penetrometriche SPT.	
N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio.	
N° 17 Prove di compressione monoassiale ed espansione laterale libera.	
N° 4 Prospezioni sismiche a rifrazione.	SR1
N° 2 Prospezioni sismiche MASW.	MW
N° 2 Microtremore a stazione singola HVSR.	HV
DBC_4 - Indagini allegate ai lavori di messa in sicurezza dei dissesti di maggiore impatto relativi ad abitati ed infrastrutture «Centro abitato (2020)	
N° 2 Sondaggi a c.c.	S1
N° 7 Prove penetrometriche SPT.	
N° 5 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	DP1
N° 5 Microtremore a stazione singola HVSR.	HV
DBC_5 - Indagini allegate al progetto per l'ampliamento della casa albergo per anziani alla Via Campo Vecchio (2010).	
N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	DP1
N° 1 Prospezione sismica MASW.	MW
DBC_6 - Indagini allegate al progetto per i lavori di demolizione e ricostruzione della Scuola dell'infanzia e dell'annessa palestra alla via Campo Vecchio (2017).	
N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	DP1

Database archivio privato

Sondaggio a c.c.,	
Prova penetrometrica dinamica DPSH.	
Prospezione sismica MASW.	MW

DBP_1 - Indagini allegate al Piano di lottizzazione alla Loc.Perillo. Committente Soc. Coop. Edilizia Maria S.S. del Castello S.r.l (1997).	
N° 3 Sondaggi a c.c.,	
N° 2 Analisi geotecniche di laboratorio;	
N° 2 Prospezioni sismiche a rifrazione.	
DBP_2 - Indagini allegate alla relazione geologica per ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato sito alla Via Pantano ang. alla Via G.Donatelli,17. Committente: Caiano-Riccardi (2014).	
N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	
N° 1 Prospezione sismica MASW.	
DBP_3 - Indagini allegate alla relazione geologica per la ristrutturazione e straordinaria manutenzione di un fabbricato urbano sito alla Via Medici. Committente: Carangelo B. (2011).	
N° 1 Sondaggio a c.c.	
DBP_4 - Indagini allegate alla relazione geologica per l'intervento di ristrutturazione con l'abbattimento e la ricostruzione di un fabbricato sito alla Via Pastino Committente: Perillo G. (2013).	
N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH	
N° 1 Prospezione sismica MASW.	
DBP_5 - Indagini allegate alla relazione geologica per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato sito alla Via Pantano ang. alla Via Cavalieri. Committente: Soc. Agricola "I malogrosi" s.n.c. (2012).	
N° 1 Prove penetrometrica dinamica DPSH.	
DBP_6 - Indagini allegate alla relazione geologica per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione sito alla Via Cavalieri. Committente: Lupi A. (2015).	
N° 3 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	
DBP_7 - Indagini allegate alla relazione geologica per lavori di ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare residenziale sito alla Via Maiorano Committente: Di Rubba E. (2020).	
N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	
DBP_8 - Indagini allegate alla relazione geologica per i lavori di ristrutturazione con sostituzione edilizia, adeguamento igienico funzionale e efficientamento energetico di un unità immobiliare residenziale alla via Ottavio Morlacel. Committente: Riccardi G. (2020).	
N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	
DBP_9 - Indagini allegate alla relazione geologica per i lavori di manutenzione straordinaria e ampliamento di un fabbricato sito alla via Cavalieri. Committente: Luongo D. (2017).	
N° 2 Prove penetrometriche dinamiche DPSH.	

